



Ortsdurchfahrt Trin Dorf

Potenziale / Konflikte 1:750

- | Potenziale / Qualitäten | Konflikte / Defizite |
|---|--|
| Platzraum / Potenzieller Platzraum | Engstelle |
| Wichtiges Gebäude / Merkpunkt | Ungenügende Sichtweiten |
| Wichtige publikumsintensive öffentliche Nutzung | Fehlende Infrastruktur für Fussgänger |
| Umnutzungspotenzial | Ungenügende Infrastruktur für Fussgänger |
| Historisch gewachsene Bebauungsstruktur | Nicht normgerechte Querung für Fussgänger |
| Wichtige Fassaden | Unattraktive, unterirdische Querung für Fussgänger |
| Baum | Fehlender Bezug zum Strassenraum |
| Stark abfallendes Gelände | Unklarer, wenig attraktiver Ortseingang |
| Attraktive Aussicht, Ausblicke | Konflikte (privater) PP und Fussgänger |
| "erhöhte" Gärten | Unattraktive Parkierung EG |
| Rückwärtige Fusswegverbindung | Nicht hindernisfreie ÖV-Haltestelle |
| Dorfplatz / Treffpunkt | |
| Brunnen | |
| Gebäudeeingang | |
| Gebäudeeingang (nicht genutzt) | |
| Zugang Keller / Stalltor | |
| Zugang Liegenschaft, Terrasse | |
| Zufahrt Parkplatz | |

